



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12056093
Berichtsnummer :	0000000845094-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	M-MQ 880E		

Fahrzeugdaten

Audi A3 Sportback .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WAUZZZGY0MA132704	Laufleistung abgelesen:	74762 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.07.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	30.05.2025 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	058//8BWY	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1395 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	Frontantrieb
Lackfarbe:	Schwarz	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	70314 / 12.03.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/45/R17/91 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R17/91 2 mm
2. Achse - links / Zust.		225/45/R17/91 2 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/45/R17/91 2 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/50/R17/93 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/50/R17/93 6 mm
2. Achse - links / Zust.		205/50/R17/93 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/50/R17/93 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachhimmel Stoff
- e-tron Aufladesystem
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hybrid
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- LM-Felgen
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Index
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Antriebsart Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkantenspoiler
- Einstiegleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffektlack, Platinum-Grau
- Karosserie 4-türig
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Licht- und Regensensor
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Standklimatisierung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
|-------------------------------------|--------------------------------|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablage- und Gepäckraum-Paket • Assistenz-Paket • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik • Fahrassistenz-System Anfahr-Assistent (hold assist) • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Leichtlaufreifen • Metallic-Lackierung • Rückfahrkamera • Sitzheizung vorn | <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED) • Audi connect plus (Internetbasierende Dienste) • Business-Paket • Fahrassistenz-System Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) • Kofferraumdeckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen) • Interieur-Paket S line • LM-Felgen 8x17 (5-Parallelspeichen) • Panorama-Ausstelldach elektrisch • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) • Soundgenerator |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Dach	1 Delle
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer Ab 60mm
3.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer
4.	Motorhaube	Kratzer
5.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
6.	Boardmappe	Fehlt
7.	Türeinstieg vorne links	Verformt (leicht)
8.	Heckklappe	Kratzer Ab 60mm
9.	Dachholm rechts	Verschmutzt (leicht)
10.	Türeinstieg hinten rechts	Kratzer
11.	Reifen Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren
12.	Reifen Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel



Windschutzscheibe




Bereifung



1. Dach
1 Delle



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



4. Motorhaube
Kratzer



7. Türeinstieg vorne links
Verformt (leicht)




3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer




7. Türeinstieg vorne links
Verformt (leicht)



8. Heckklappe
Kratzer Ab 60mm



9. Dachholm rechts
Verschmutzt (leicht)



9. Dachholm rechts
Verschmutzt (leicht)



10. Türeinstieg hinten rechts
Kratzer



11. Reifen Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren



12. Reifen Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren