

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Kenteken</b>       | 1YVL779                                 |
| <b>Merk Model</b>     | Audi A3 Sportback 30 2.0TDi 116pk/cv 5p |
| <b>Brandstofsoort</b> | Diesel                                  |
| <b>Datum deel1</b>    | 4/01/21                                 |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving                 | Bewerking        |
|-----------------|----------------|----------------------------------------|------------------|
| 10/12/24        | 123.720        | lambda sonde                           | Vervangen        |
| 9/12/24         | 123.720        | klein materiaal                        |                  |
| 9/12/24         | 123.720        | koelwatervloeistof                     | Vervangen        |
| 9/12/24         | 123.720        | luchtfILTER interieur                  | Vervangen        |
| 9/12/24         | 123.720        | nazicht technische keuring             | Uitvoeren        |
| 9/12/24         | 123.720        | Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab | Uitvoeren        |
| 9/12/24         | 123.720        | remvloeistof                           | Vervangen        |
| 9/12/24         | 123.720        | ruitenwisservloeistof                  | Vervangen        |
| 19/11/24        | 117.792        | batterij                               | Vervangen        |
| 15/03/24        | 90.000         | brandstof hoofdfilter                  | Vervangen        |
| 15/03/24        | 90.000         | klein materiaal                        | Uitvoeren        |
| 15/03/24        | 90.000         | koelwatervloeistof                     | Vervangen        |
| 15/03/24        | 90.000         | luchtfILTER                            | Vervangen        |
| 15/03/24        | 90.000         | Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab | Uitvoeren        |
| 15/03/24        | 90.000         | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 6/07/23         | 65.000         | nazicht technische keuring             | Uitvoeren        |
| 7/04/23         | 60.393         | batterij                               | Vervangen        |
| 7/04/23         | 60.393         | klein materiaal                        |                  |
| 7/04/23         | 60.393         | luchtfILTER interieur                  | Vervangen        |
| 7/04/23         | 60.393         | Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab | Uitvoeren        |
| 7/04/23         | 60.393         | remvloeistof                           | Vervangen        |
| 7/04/23         | 60.393         | ruitenwisserrubber achter              | Vervangen        |
| 7/04/23         | 60.393         | ruitenwisserrubber vooraan             | Vervangen        |
| 7/04/23         | 60.393         | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 12/07/22        | 35.326         | controle niveaus                       | Uitvoeren        |
| 3/05/22         | 29.991         | klein materiaal                        | Uitvoeren        |
| 3/05/22         | 29.991         | Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab | Uitvoeren        |
| 3/05/22         | 29.991         | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 4/03/22         | 25.012         | batterij                               | Vervangen        |