

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BNH227 (chassisnr: WAUZZZGY3NA035983)

Dit is een BTW auto



AUDI A3 SPORTBACK 1.0 30 TFSI ATTRACTION S-TRONIC

Km-stand	155410 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1355 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	24-01-2022	Aantal cilinders	3	Wielbasis	264 cm
		Vermogen	81 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	116 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Enkel bestuurdersstoel elektrisch

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, slijtage		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Winter	Dunlop	205/55 R16
RV	5 mm	Winter	Dunlop	205/55 R16
LA	5 mm	Winter	Dunlop	205/55 R16
RA	5 mm	Winter	Dunlop	205/55 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Dak		Deel: Achterklep	
Omschrijving: Deukjes en krasjes		Omschrijving: Deukje en krasjes	
Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Portier rechtsachter		Deel: Voorzijde	
Omschrijving: Deukje en krasjes		Omschrijving: Steenslag	
Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten	
Deel: Bestuurdersstoel		Deel: Velg rechtsachter	
Omschrijving: Beschadigd		Omschrijving: Velgrand beschadigd	
Gegeven oplossing: Herstellen		Gegeven oplossing: Velgreparatie	

Extra foto's



Extra foto

Extra foto	Extra foto
Extra foto	Extra foto
Extra foto	Extra foto
Extra foto	Extra foto
Extra foto	Extra foto