

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YKX251 (chassisnr: WAUZZZGY4MA027258)

Dit is een BTW auto



AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI ADVANCED S-TRONIC

Km-stand	121489 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1485 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voor	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	24-09-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	264 cm
		Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	123 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding grijs, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Bridgestone	225/45 R17
RV	4 mm	Zomer	Bridgestone	225/45 R17

LA	3 mm	Zomer	Bridgestone	225/45 R17	
RA	3 mm	Zomer	Bridgestone	225/45 R17	
Aantal wioldoppen/LMV					LMV
Aantal beschadigd					4
Dealer onderhouden					Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur					Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt					Nee
Technische staat					Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Dak

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen



Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenlag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Gedeukt

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:


Velg rechtsachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto