

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZGY8 PA127934	Merk	AUDI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	T0-47-FB	Model	A3 Limousine 30 TFSI S tronic Advanced edition 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-06-2023	Bouwjaar	2023	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	102 956 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	25-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
----------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 225/45/17 All seasons 3.0 mm		Pirelli 225/45/17 All seasons 3.0 mm	
Pirelli 225/45/17 All seasons 6.0 mm		Pirelli 225/45/17 All seasons 5.5 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel Alu velg 17' Positie Linksvoor Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling	3		Onderdeel Instaplaat Positie Linksachter Type Kras Omvang - Bewerking Ter info
4		Onderdeel Scherm Positie Linksachter Type Chemische afzetting Omvang - Bewerking Forfait herstelling	5		Onderdeel Achterklep Positie - Type Chemische afzetting Omvang - Bewerking Forfait herstelling
6		Onderdeel Bumper Positie Achter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	7		Onderdeel Alu velg 17' Positie Rechtsachter Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling
8		Onderdeel Scherm Positie Rechtsachter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	9		Onderdeel Instaplaat Positie Rechtsachter Type Kras Omvang - Bewerking Ter info
10		Onderdeel Alu velg 17' Positie Rechtsvoor Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling	11		Onderdeel Bumper Positie Voor Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen
12		Onderdeel Beschermstrip bumper Positie Linksvoor Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen	13		Onderdeel Dak Positie - Type Chemische afzetting Omvang - Bewerking Forfait herstelling
14		Onderdeel Dakstijl Positie Links Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen			

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Rechtsvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen