

Kenteken	L597KG
Merk Model	BMW 218iA 100kW Gran Coupe
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	09-06-21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
21-06-24	135.901	Remblokken achterzijde	
06-03-24	120.591	Bougie	
06-03-24	120.591	Luchtfilter	
06-03-24	120.591	Olie service	
06-03-24	120.591	Onderhoudsbeurt	
06-03-24	120.591	Remvloeistof	
06-03-24	120.591	Ruitenwisserblad(en) voorzijde	
06-03-24	120.591	Sleutelbatterij	
06-03-24	120.591	Voertuig diagnose	
09-01-24	113.585	Reparatie band(en)	
24-10-23	100.868	Sleutelbatterij	
29-09-23	100.370	Reparatie band(en)	
12-07-23	91.626	Olie service	
12-07-23	91.626	Remblokken voorzijde	
12-07-23	91.626	Sleutelbatterij	
09-12-22	65.727	Bougie	
09-12-22	65.727	Luchtfilter	
09-12-22	65.727	Olie service	
09-12-22	65.727	Onderhoudsbeurt	
09-12-22	65.727	Remblokken achterzijde	
09-12-22	65.727	Sleutelbatterij	
02-03-22	33.242	Olie service	
02-03-22	33.242	Voertuig diagnose	