



BMW 2 Serie Gr.Coupé '19: J668BH

N° Chassis:	WBA11AK0907G25816	Version:	218i Gran Coupé Corp.Ex.Aut
1ière MEC:	16/07/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	157693	Puissance KW:	103
Type carrosserie:		Stationnement	park
Boîte:	Automatique		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	5		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Radio multimedia		Phares Xenon/LED/Laser
		Crochet

Degré d'usure

225/45/17/96 V				
Pneus d'hiver:	AVG	Goodyear: 2,8 mm	AVD	Goodyear: 2,5 mm
	ARG	Goodyear: 7,5 mm	ARD	Goodyear: 7,5 mm
Profondeur de pneu AVG				2.8
Profondeur de pneu AVD				2.5
Profondeur de pneu ARG				7.5
Profondeur de pneu ARD				7.5
Taille de pneu AVG				225/45 R 17 96 V
Taille de pneu AVD				225/45 R 17 96 V
Taille de pneu ARG				225/45 R 17 96 V
Taille de pneu ARD				225/45 R 17 96 V
Type de pneu AVG				Hiver
Type de pneu AVD				Hiver
Type de pneu ARG				Hiver
Type de pneu ARD				Hiver
Marque de pneu AVG				259
Marque de pneu AVD				259
Marque de pneu ARG				259
Marque de pneu ARD				259

Matériel de secours

Nbr câble de recharge (220V)	0
Nbr câble de recharge (recharge rapide)	0

Jante alum. AVG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-brise, Eclat(s), E - Remplacer



Moulure de pare-brise, Griffe(s), E - Remplacer



Jante alum. AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Cadre de porte ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Coffre / hayon, Griffe(s), 67 - Lustrage

