Onderhoudshistorie van: WBA11AK0X07H81279

ALPHABET

Kenteken	2AAY502
Merk Model	BMW 218i Gran Coupe (F44) 1.5i 136pk/cv 4p Aut.
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	4/02/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/01/24	110.926	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/01/24	110.926	klein materiaal	Uitvoeren
2/01/24	110.926	versnellingsbakolie	Vervangen
27/07/23	105.066	batterij	Vervangen
27/07/23	105.066	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
27/07/23	105.066	bougie	Vervangen
27/07/23	105.066	service luchtfilter	Uitvoeren
27/07/23	105.066	service microfilter	Uitvoeren
27/07/23	105.066	service motorolie	Uitvoeren
17/10/22	77.944	controle niveaus	Uitvoeren
10/08/22	69.479	batterij	Vervangen
10/08/22	69.479	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
10/08/22	69.479	bougie	Vervangen
10/08/22	69.479	remblokken achter	Vervangen
10/08/22	69.479	service luchtfilter	Uitvoeren
10/08/22	69.479	service microfilter	Uitvoeren
10/08/22	69.479	service motorolie	Uitvoeren
1/08/22	68.341	controle niveaus	Uitvoeren
10/09/21	34.301	batterij	Vervangen
10/09/21	34.301	service microfilter	Uitvoeren
10/09/21	34.301	service motorolie	Uitvoeren
20/05/21	18.682	controle niveaus	Uitvoeren
18/02/21	0	Expertise kosten	Uitvoeren
10/02/21	9	banden	Uitvoeren
10/02/21	9	wiel balanceren	N.v.t.