

Kenteken	1YBH606
Merk Model	BMW 216d Gran Coupe (F44) 1.5d 116pk/cv 4p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	7/07/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
27/06/25	115.082	batterij	Vervangen
27/06/25	115.082	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
27/06/25	115.082	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
27/06/25	115.082	klein materiaal	
27/06/25	115.082	remvloeistof	Vervangen
27/06/25	115.082	service microfilter	Uitvoeren
27/06/25	115.082	service motorolie	Uitvoeren
5/11/24		0 transfer voor de banden aangevaagd	Uitvoeren
24/05/24	94.681	batterij	Vervangen
24/05/24	94.681	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
24/05/24	94.681	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
24/05/24	94.681	klein materiaal	Uitvoeren
24/05/24	94.681	remblokken achter	Vervangen
24/05/24	94.681	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
24/05/24	94.681	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
24/05/24	94.681	service brandstoffilter	Uitvoeren
24/05/24	94.681	service luchtfilter	Uitvoeren
24/05/24	94.681	service microfilter	Uitvoeren
24/05/24	94.681	service motorolie	Uitvoeren
23/02/24	87.283	AdBlue injector	Reinigen
23/02/24	87.283	klein materiaal	Uitvoeren
23/02/24	87.283	turbodruk sensor	Vervangen
20/02/24	87.283	pechverhelping	Uitvoeren
20/02/24	87.283	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
3/08/23	72.697	distributieriem en spanner	Vervangen
3/08/23	72.697	klein materiaal	
3/08/23	72.697	krukaskeerring	Vervangen
3/08/23	72.697	riem of multiriem	Vervangen
3/08/23	72.697	trillingsdemper	Vervangen
2/08/23	72.697	pechverhelping	Uitvoeren
2/08/23	72.697	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
19/06/23	69.546	batterij	Vervangen
19/06/23	69.546	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
19/06/23	69.546	klein materiaal	
19/06/23	69.546	remmentest	Uitvoeren
19/06/23	69.546	remvloeistof	Vervangen
19/06/23	69.546	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
19/06/23	69.546	service microfilter	Uitvoeren
19/06/23	69.546	service motorolie	Uitvoeren
7/04/23	62.511	banden	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/04/23	62.511	wiel balanceren	N.v.t.
6/09/22	49.427	banden	Uitvoeren
6/09/22	49.427	wiel balanceren	N.v.t.
7/04/22	41.260	batterij	Vervangen
7/04/22	41.260	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
7/04/22	41.260	klein materiaal	
7/04/22	41.260	remblokken achter	Vervangen
7/04/22	41.260	remblokken vooraan	Vervangen
7/04/22	41.260	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/04/22	41.260	service brandstoffilter	Uitvoeren
7/04/22	41.260	service luchtfilter	Uitvoeren
7/04/22	41.260	service microfilter	Uitvoeren
7/04/22	41.260	service motorolie	Uitvoeren
6/04/22	41.215	banden	Uitvoeren
6/04/22	41.215	wiel balanceren	N.v.t.
13/07/21	20.914	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
13/07/21	20.914	service microfilter	Uitvoeren
13/07/21	20.914	service motorolie	Uitvoeren
18/12/20	8.150	banden	Uitvoeren
18/12/20	8.150	wiel balanceren	N.v.t.
26/10/20	55	BMW Serenity 2	N.v.t.