

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YJL087 (chassisnr: WBA11AM0607G67843)

Dit is een BTW auto



BMW 2-SERIE GRAN COUPE 216DA

Km-stand	19660 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1505 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voor	Aantal deuren	4
Datum eerste toelating	11-09-2020	Aantal cilinders	3	Wielbasis	267 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	121 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
RV	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
LA	5 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
RA	5 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Scherf linksvoor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Deuk en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto