

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2AVH314 (chassisnr: WBA11BL040CH68152)

Dit is een BTW auto



BMW 5-SERIE SEDAN 518DA M SPORT

Km-stand	114107 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1745 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Achter	Aantal deuren	4
Datum eerste toelating	03-08-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	297 cm
		Vermogen	100 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	127 g/km	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding Kunstleder, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Boekje)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, pitjes		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	Zomer	Dunlop	245/45 R18
RV	6 mm	Zomer	Dunlop	245/45 R18
LA	6 mm	Zomer	Dunlop	245/45 R18

RA 6 mm Zomer Dunlop 245/45 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Laatste beurt gehad bij km-stand	112050 km
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto