


JAJ71P

BMW 530e xDrive Sedan Steptronic 292hp 2023 VIT



VIN: WBA11CH09PCN56210

Mätarställning 7 487 mil	Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Sedan	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2 El	Elektrisk läge Plug-in Laddhybrid	Motoreffekt 184 HK/ 135 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
Modellår 2023	Fordonsslag PB	Färg på fordon: VIT	Klädsel	Garanti		
Servicebok Nej	Full servicehistorik Nej	Senaste service 2025-07-03 6 491 mil	Nästa service 05/2026, bromsvätska	Serviceavtal Nej	Kamrem	
Senast besikt. 2023-05-15	Nästa besiktning 2026-06-30	Nycklar 1	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok	



Skick	Ziklo prislista 2025 - Medel	Kostnad
Motor/Växellåda	Anmärkningar	
Service	6.3.3 Fälg höger bak	2358 kr
Elektrisk/hybrid	:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)	
Chassi	6.5 Står på vinterhjul	-
Framvagn/bakvagn	V hjul i bil i godkänt skick	
Kommunikation	7.4.1 Stötfångare fram	7858 kr
Lampor	Lacksador, lack :: Lack skärm fram	
Lås/Fjärr	7.4.4 Framdörr vänster	9352 kr
Bromsar	Repa som gått igenom lack :: Lack dörr fram	
Styrsystem	7.4.9 Bakskärm höger	10020 kr
Däck & fälg	Repa + buckla, lack :: Lack skärm bak	
Karosseri	7.4.14 Baklucka	8645 kr
Extrautrustning	Repa + buckla, lack :: Lack baklucka	
Interiör	8.5 Ratt	1923 kr
Rekonditioneringsbehov	Väldigt nött i lädret, vinyl make up :: Reparation ratt	
Leasing	3C.1 Dörrlås och Nycklar	4531 kr
Övrigt	1 nyckel med bil :: Nyckel saknas/trasig (komplett ny nyckel)	
	Summa ink. moms:	44687 kr

Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.

JAJ71P

BMW 530e xDrive Sedan Steptronic 292hp 2023 VIT

VIN: WBA11CH09PCN56210

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 4mm, HF: 4mmSommardäck bak:
VB: 3mm, HB: 3mmVinterdäck fram:
VF: 6mm, HF: 6mmVinterdäck bak:
VB: 5mm, HB: 5mmLaddkabel, Typ2:
MedföljerLaddkabel, 230V/Schuko:
Medföljer

Däck


Sommardäck(monterad)

Fälgtyp
18 tum Lättmetall

Däcktyp

Sommardäck
TPMS

Vänster




Vinterdäck (medföljer)

Fälgtyp
18 tum Lättmetall

Däcktyp

Odubbade

Vänster





10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram




6.7.13 - Däck passagerarsida bak



1C.2 - Laddkablar



2.6 - Dragkrok



3C.1 - Dörrlås och Nycklar
1 nyckel med bil :: Nyckel saknas/trasig (komplett ny nyckel)



6.5 - Står på vinterhjul
V hjul i bil i godkänt skick



6.3.3 - Fälg höger bak
:: Reparation alufälg (per skada om reparerbar)



7.4.1 - Stötfångare fram
Lackskador, lack :: Lack skärm fram



7.4.1 - Stötfångare fram
Lackskador, lack :: Lack skärm fram



7.4.4 - Framdörr vänster
Repa som gått igenom lack :: Lack dörr fram



7.4.9 - Bakskärm höger
Repa + buckla, lack :: Lack skärm bak



7.4.11 - Tröskel/insteg höger
framdörr



7.4.12 - Tröskel/insteg vänster
framdörr



7.4.18 - Tröskel/insteg höger
bakdörr



7.4.19 - Tröskel/insteg vänster
bakdörr



7.4.14 - Baklucka
Repa + buckla, lack :: Lack baklucka



8.5 - Ratt
Väldigt nött i lädret, vinyl make up :: Reparation ratt



8.5 - Ratt
Väldigt nött i lädret, vinyl make up :: Reparation ratt



8.7 - Dekorpanel



8.1.3 - Dörrpanel VB

8.7 - Dekorpanel



8.1.4 - Dörrpanel HB

8.1.1 - Dörrpanel förare



8.5 - Ratt

Väldigt nött i lädret, vinyl make up ::
Reparation ratt

8.1.2 - Dörrpanel passagerare



8.6 - Växelspak



8.7 - Dekorpanel



8.8 - Mittkonsol