



Condizione Relazione


| | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------|
| Numero di rapporto: | 0000000911403-IT867 | Numero di contratto: | 789020 |
| Targa: | GT066DH | | |

Dati del veicolo

BMW X6;Suv;;Automatic;

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| Numero di telaio: | WBA11EY0009U51747 | Chilometraggio Rivelato: | 40879 km |
| Data Immatr. / Anno di costr.: | 15.02.2024 / | Data e luogo Perizia: | 07.04.2026 CAPUA |
| Vernice: | | Tipo di vernice: | |
| Numero di Chiavi: | 2 | Tipo Rivestimento Interno: | |
| Colore Rivestimento Interno: | | | |

Valutazione dei danni



- 1.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 2.) porta anteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 3.) B-colonna centrale - sinistra | Scheggiatura
- 4.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 5.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 6.) parete laterale - posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 7.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 8.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore




Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura



2. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura



2. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura



3. B-colonna centrale - sinistra
Scheggiatura



3. B-colonna centrale - sinistra
Scheggiatura




4. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



4. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura




6. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



6. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



7. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature




7. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



7. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



8. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



8. spoiler anteriore
Graffio/Rigature