



## BMW SERIE 3 BERLINE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VIN                      | WBA18FS0108C87864 |
| Immatriculation          | GM-848-MZ         |
| Kilométrage              | 70 291 km         |
| Première immatriculation | 03/03/2023        |
| Couleur carrosserie      | Bleu Foncé        |

## DÉTAILS DE L'INSPECTION

|                      |                     |                      |            |
|----------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Date de l'inspection | 09/10/2025 13:19:57 | Lieu de l'inspection | TEA NANTES |
|----------------------|---------------------|----------------------|------------|

## INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

|                          |                   |                     |                      |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| VIN                      | WBA18FS0108C87864 | Modèle              | SERIE 3 BERLINE      |
| Kilométrage              | 70 291 km         | Nbre sièges         | 5                    |
| Type de carrosserie      | Berline           | Transmission        | Avant                |
| Nbre portes              | 4                 | Couleur intérieur   | Noir                 |
| Première immatriculation | 03/03/2023        | Couleur carrosserie | Bleu Foncé           |
| Marque                   | BMW               | Catégorie           | Véhicule particulier |

## DOCUMENTS ET CLÉS

|                         |     |                                       |     |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Carnet d'entretien      | Non | Manuel d'utilisation                  | Oui |
| Nbre clés total         | 2   | Certificat immatriculation (original) | Non |
| Nbre clés télécommandes | 2   | Certificat immatriculation (original) | N/A |

## OPTIONS

|                        |     |   |           |
|------------------------|-----|---|-----------|
| Batterie fonctionnante | Oui | Nature de peinture                      | Metallisé |
| Camera de recul        | Oui | Nbr cable de recharge (220V)            | 1         |
| Compresseur            | Oui | Nbr cable de recharge (recharge rapide) | 1         |
| GPS                    | Oui | Niveau carburant                        | 0         |

|                     |     |                         |     |
|---------------------|-----|-------------------------|-----|
| Kit réparation      | Oui | Toit ouvrant électrique | Oui |
| Moteur fonctionnant | Oui | Véhicule roulant        | Oui |

## **DOMMAGES**

## Dommages extérieurs



### 1 | Pneus

Type

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable



### 2 | Pneu AVD

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



### 3 | Pneu ARD

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



### 4 | Pneu ARG

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



### 5 | Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



## 6 | Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



## 7 | Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



## 8 | Pare-chocs AV

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre

# Photos commerciales

