



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	17-04-2025
Bestuurder	Dorent Qarolli	Tijdstip	12:00
Dossier	121714	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	8E33871	KM-stand	23817
Chassis	WBA18FS0608E33871	1ste inschrijving	
Merk / Model	320e	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	0/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

interior	(NL)Missing	(NL)2ND KEY	Vervangen
----------	-------------	-------------	-----------

interior	(NL)Console	(NL)CONSOLE	Vervangen
----------	-------------	-------------	-----------



interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
----------	--------------	--------------	----------



exterior	(NL)BumperF	(NL)GRILL RIGHT	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------



exterior	(NL)Extra	(NL)REMOVE STICKERS S	(NL)Remove stickers
----------	-----------	-----------------------	---------------------



exterior (NL)Windscreen (NL)WINDSCREEN Geen Herstel



exterior (NL)Bonnet (NL)BONNET SR - Polieren



exterior (NL)BumperF (NL)BUMPER FRONT Spuiten



exterior (NL)WingFR (NL)WING FR Spuiten





exterior (NL)WheelFR (NL)ALLOYWHEEL FR SR - Velgen Diamondcut



exterior (NL)DoorFR (NL)DOOR FR (NL)SR - Polish & Touch up





exterior (NL)MirrorL (NL)PINKER Vervangen



exterior (NL)MirrorL (NL)CAP PAINTED Spuiten



exterior (NL)WingFL (NL)WING FL Herstellen + spuiten



exterior (NL)WheelFL (NL)ALLOYWHEEL FL SR - Velgen Diamondcut





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	4	Profiel	4
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	6	Profiel	6
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee