



BMW X1: GH275TL

N° Chassis:	WBA31AA0505V51751	Version:	
1ière MEC:		CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	101371	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

225/50/18/99 V				
Pneus d'hiver:	AVG	Goodyear: 45%	AVD	Goodyear: 50%
	ARG	Goodyear: 40%	ARD	Goodyear: 40%
Profondeur de pneu AVG				5.3
Profondeur de pneu AVD				5.0
Profondeur de pneu ARG				5.6
Profondeur de pneu ARD				5.6
Taille de pneu AVG				225/50 R 18 99 V
Taille de pneu AVD				225/50 R 18 99 V
Taille de pneu ARG				225/50 R 18 99 V
Taille de pneu ARD				225/50 R 18 99 V
Type de pneu AVG				Hiver
Type de pneu AVD				Hiver
Type de pneu ARG				Hiver
Type de pneu ARD				Hiver
Marque de pneu AVG				259
Marque de pneu AVD				259
Marque de pneu ARG				259
Marque de pneu ARD				259

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyer





Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Aile AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure d'aile AVD, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Pavillon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

