



BMW X1 '15: J010FZ

N° Chassis:	WBA31AA0605S01528	Version:	X1 sDrive18i Aut.
1ère MEC:	24/07/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	121508	Puissance KW:	103
Type carrosserie:		Stationnement	np
Boîte:	Automatique		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Hybride Essence		
Nombre appuis-têtes	5		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipelement téléphone
GPS		Toit ouvrant électrique
Stockage GPS		Toit panoramique
Stockage GPS	HD	Accoudoir central AV
Radio multimedia		Cache bagages
		Phares Xenon/LED/Laser
		Attache remorque amovible

Pneu

	225/50/18/99 W			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 5,7 mm	AVD	Continental: 5,2 mm
	ARG	Continental: 5,8 mm	ARD	Continental: 5,3 mm
Profondeur de pneu AVG				5.7
Profondeur de pneu AVD				5.2
Profondeur de pneu ARG				5.8
Profondeur de pneu ARD				5.3
Taille de pneu AVG				225/50 R 18 99 W
Taille de pneu AVD				225/50 R 18 99 W
Taille de pneu ARG				225/50 R 18 99 W
Taille de pneu ARD				225/50 R 18 99 W
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Nbr câble de recharge (220V)	0
Nbr câble de recharge (recharge rapide)	0

Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Cadre de porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Garnit pare-chocs AV, Griffe(s), E - Remplacer



Jante alum. ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit couvercle AR, Griffe(s), Smart repair



[Photo des dommages - 2](#)

Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

