

Kenteken	2CBG027
Merk Model	BMW X1 (F48) 18i sDrive 1.5i 136pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	19/05/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
15/07/25	66.101	banden	Uitvoeren
15/07/25	66.101	wiel balanceren	N.v.t.
17/12/24	54.523	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
17/12/24	54.523	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
17/12/24	54.523	bougie	Vervangen
17/12/24	54.523	remvloeistof	Vervangen
17/12/24	54.523	service luchtfilter	Uitvoeren
17/12/24	54.523	service microfilter	Uitvoeren
17/12/24	54.523	service motorolie	Uitvoeren
26/06/24	48.262	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
26/06/24	48.262	controle niveaus	Uitvoeren
26/06/24	48.262	klein materiaal	Uitvoeren
26/06/24	48.262	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
26/06/24	48.262	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
26/06/24	48.262	remblokken vooraan	Vervangen
26/06/24	48.262	remmentest	Uitvoeren
26/06/24	48.262	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
26/03/24	42.774	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
26/03/24	42.774	klein materiaal	Uitvoeren
26/03/24	42.774	remblokken achter	Vervangen
26/03/24	42.774	remmentest	Uitvoeren
26/03/24	42.774	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
26/03/24	42.774	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
22/09/23	29.703	klein materiaal	N.v.t.
22/09/23	29.703	service microfilter	Uitvoeren
22/09/23	29.703	service motorolie	Uitvoeren