

Kenteken	2AVL314
Merk Model	BMW X1 (F48) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	4/08/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/07/25	162.045	instelling koplampen	Afstellen
5/02/25	153.653	batterij	Vervangen
5/02/25	153.653	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/02/25	153.653	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
5/02/25	153.653	halogeenlamp	Vervangen
5/02/25	153.653	klein materiaal	
5/02/25	153.653	remblokken achter	Vervangen
5/02/25	153.653	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
5/02/25	153.653	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/02/25	153.653	service brandstoffilter	Uitvoeren
5/02/25	153.653	service luchtfilter	Uitvoeren
5/02/25	153.653	service microfilter	Uitvoeren
5/02/25	153.653	service motorolie	Uitvoeren
18/10/24	115.155	halogeenlamp	Vervangen
18/10/24	115.155	klein materiaal	N.v.t.
18/10/24	115.155	versnellingsbakolie	Vervangen
14/08/24	139.560	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
14/08/24	139.560	controle niveaus	Uitvoeren
14/08/24	139.560	remvloeistof	Vervangen
8/05/24	127.604	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
8/05/24	127.604	klein materiaal	
8/05/24	127.604	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
8/05/24	127.604	service microfilter	Uitvoeren
8/05/24	127.604	service motorolie	Uitvoeren
13/09/23	101.779	banden	Uitvoeren
13/09/23	101.779	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
13/09/23	101.779	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
13/09/23	101.779	klein materiaal	Uitvoeren
13/09/23	101.779	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
13/09/23	101.779	service luchtfilter	Uitvoeren
13/09/23	101.779	service microfilter	Uitvoeren
13/09/23	101.779	service motorolie	Uitvoeren
13/09/23	101.779	wiel balanceren	N.v.t.
2/03/23	75.327	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/03/23	75.327	service brandstoffilter	Uitvoeren
2/03/23	75.327	service microfilter	Uitvoeren
2/03/23	75.327	service motorolie	Uitvoeren
22/11/22	62.547	controle niveaus	Uitvoeren
22/11/22	62.547	remblokken achter	Vervangen
30/08/22	51.297	banden	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
30/08/22	51.297	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
30/08/22	51.297	remblokken vooraan	Vervangen
30/08/22	51.297	service luchtfilter	Uitvoeren
30/08/22	51.297	service microfilter	Uitvoeren
30/08/22	51.297	service motorolie	Uitvoeren
30/08/22	51.297	wiel balanceren	N.v.t.
28/02/22	25.907	service microfilter	Uitvoeren
28/02/22	25.907	service motorolie	Uitvoeren
11/01/22	19.332	banden	Uitvoeren
11/01/22	19.332	wiel balanceren	N.v.t.