

Kenteken	2BHY679
Merk Model	BMW X1 (F48) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	2/12/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
27/05/25	64.296	bandherstelling	Repareren
8/04/25	59.382	remblokken vooraan	Vervangen
11/02/25	54.430	banden	Uitvoeren
11/02/25	54.430	wiel balanceren	N.v.t.
12/01/25	51.327	plaatsing TPMS	Vervangen
26/12/24	49.929	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
26/12/24	49.929	klein materiaal	
26/12/24	49.929	remvloeistof	Vervangen
26/12/24	49.929	service luchtfilter	Uitvoeren
26/12/24	49.929	service microfilter	Uitvoeren
26/12/24	49.929	service motorolie	Uitvoeren
25/11/24	48.036	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
25/11/24	48.036	klein materiaal	
25/11/24	48.036	remblokken achter	Vervangen
5/12/23	23.351	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/12/23	23.351	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
5/12/23	23.351	controle niveaus	Uitvoeren
5/12/23	23.351	klein materiaal	
5/12/23	23.351	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
5/12/23	23.351	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
5/12/23	23.351	service microfilter	Uitvoeren
5/12/23	23.351	service motorolie	Uitvoeren
10/12/21	15	banden	Uitvoeren
10/12/21	15	wiel balanceren	N.v.t.