

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2CLP305 (chassisnr: WBA31AC0X05V11937)

Dit is een BTW auto



BMW X1 16D SDRIVE

Km-stand	118179 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1555 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Saphirschwarz
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	06-09-2022	Aantal cilinders	3	Wielbasis	267 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	134 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	Zomer	Goodyear	225/55 R17
RV	6 mm	Zomer	Goodyear	225/55 R17
LA	5 mm	Zomer	Dunlop	225/55 R17
RA	5 mm	Zomer	Dunlop	225/55 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Motorkap Omschrijving: Deuken Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Scherp linksvoor Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen	
Deel: Portier linksvoor Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Portier linksachter Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Scherp linksachter Omschrijving: Kras Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten		Deel: Scherp rechtsachter Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Portier rechtsvoor Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Strip scherm rechtsvoor Omschrijving: Gebroken Gegeven oplossing: Vervangen			

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto