



BMW X1F48-2015: GC190LH

N° Chassis:	WBA31AE0705U31394	Version:	BMW X1 / 2019 / 5P / SUV xDrive20d xLine BVA8
1ière MEC:	18/10/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	79967	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Véhicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
Type de climatisation	Clim. automatique	Phares Xenon/LED/Laser	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir

Pneu

225/50/18/99 W			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 55%	AVD
	ARG	Continental: 50%	ARD

Profondeur de pneu AVG	4.6
Profondeur de pneu AVD	4.7
Profondeur de pneu ARG	4.8
Profondeur de pneu ARD	4.9
Taille de pneu AVG	225/50 R 18 99 W
Taille de pneu AVD	225/50 R 18 99 W
Taille de pneu ARG	225/50 R 18 99 W
Taille de pneu ARD	225/50 R 18 99 W
Type de pneu AVG	été
Type de pneu AVD	été
Type de pneu ARG	été
Type de pneu ARD	été
Marque de pneu AVG	256
Marque de pneu AVD	256
Marque de pneu ARG	256
Marque de pneu ARD	256

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Grille vent. AR M, Cassé, E - Remplacer



Porte ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARG, Bosse(s) et griffe(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

