



## BMW X1

### X1 XDRIVE20D AU

FIN	WBA31AE0805T65339
Kilometerstand	55.946 km
Erstzulassungsdatum	16.04.2021

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	13.08.2025 14:50:46	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Emmering
--------------------	---------------------	----------------	----------------------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBA31AE0805T65339	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	55.946 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	16.04.2021	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	BMW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	X1	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>SD vorhanden</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Schiebedach elekt.	<b>Ja</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Nein</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Nein</b>	Wartungshistorie	<b>07/02/2023,16319</b>

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	225/50 R 18 99 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	225/50 R 18 99 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	225/50 R 18 99 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	225/50 R 18 99 W	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden




### 2 | Alufelge vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




### 3 | Tür hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 4 | Tür vorne rechts

Typ	Deformiert
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 5 | Dach

Typ	Deformiert
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

## Innenschäden



### 1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

1.622,11 €

# Fahrzeugbilder

