



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12175336
Berichtsnummer :	0000000844164-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	RD-IE 3522		

Fahrzeugdaten

BMW Baureihe 5 Lim. .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA31AH040CM85792	Laufleistung abgelesen:	74121 km
Erstzulassung / Baujahr:	16.03.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	27.05.2025 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	000//5DBO	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	2993 ccm / 210 kW (286 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Beige
Letzter Service km / am:	67183 / 17.02.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/55/R17/101 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/101 5 mm
2. Achse - links / Zust.		225/55/R17/101 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/101 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/55/R17/97 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/97 6 mm
2. Achse - links / Zust.		225/55/R17/97 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/97 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistentz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistentz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistentz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte(n)
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- 3. Bremsleuchte LED
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Servolenkung Servotronic • Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Warndreieck • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert | <ul style="list-style-type: none"> • Sitzausstattung 5-Sitzer • Sitze vorn teilelekt. verstellbar • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Uni-Lackierung • Wegfahrsperr • Nichtraucher-Paket |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente-Beleuchtung • Fahrassistenten-System: Driving Assistant Professional • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) • Innovations-Paket • Lenkrad heizbar • Metallic-Lackierung • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) • Sonnenschutzverglasung • Standheizung | <ul style="list-style-type: none"> • Business-Paket • Fzg. ohne Modell-Schriftzug • Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Esche mit Metallintarsie • Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) • LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 618) • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnah • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon • WLAN-Hotspot |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernahme werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Heckklappe	Kratzer
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
5.	Wartungsnachweis	In Ordnung
6.	Sitz - Vorne - Links	Verschmutzt (leicht)
7.	Sitzbank - Hinten	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag




2. Heckklappe
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



5. Wartungsnachweis
In Ordnung



6. Sitz - Vorne - Links
Verschmutzt (leicht)



7. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren



7. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren