



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	
Berichtsnummer :	000000843584-DE949		12201343
Amtl. Kennzeichen :	E-AE 5300		

Fahrzeugdaten

BMW Baureihe 5 Touring .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA31AJ080CM71811	Laufleistung abgelesen:	81427 km
Erstzulassung / Baujahr:	16.03.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	26.05.2025 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	000//5DCF	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	2993 ccm / 210 kW (286 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Braun
Letzter Service km / am:	75010 / 03.01.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/55/R17/97 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/97 5 mm
2. Achse - links / Zust.		225/55/R17/97 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/97 3 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/55/R17/101 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/101 3 mm
2. Achse - links / Zust.		225/55/R17/101 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/101 3 mm
Verkehrssicherheit:		

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- 3. Bremsleuchte LED
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehälter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftfederung Hinterachse
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelschlussleuchte(n)
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehälter
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Personalisierungssystem (Personal Profile)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Reifendruck-Kontrollsyste• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)• Scheibenwaschdüsen heizbar• Scheinwerfer LED• Service-System: ConnectedDrive Services• Servolenkung Servotronic• Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec• Start-Stop-Knopf• Uni-Lackierung• Wegfahrsperre• Mittelarmlehne hinten | <ul style="list-style-type: none">• Rußpartikelfilter• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6• Scheibenwischer mit Regensor• Seitenairbag vorn• Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices• Sitzausstattung 5-Sitzer• Sitze vorn teilelektr. verstellbar• Start/Stop-Anlage (Funktion)• Warndreieck• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ambiente-Beleuchtung• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)• Fzg. ohne Modell-Schriftzug• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)• Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)• Metallic-Lackierung• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht• Standheizung | <ul style="list-style-type: none">• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)• Business-Paket• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional• Head-up-Display• Innenausstattung Edelholz Pappel• Lendenwirbelstütze vorn• Parkassistent-Paket• Sicherheitssystem Active Protection• HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil Schaden	
1.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
2.	Heckklappe	Kratzer
	Sonstiges	
	Bauteil Schaden	
3.	Wartungsnachweis	In Ordnung
4.	Dachhimmel	Gebrauchsspuren
5.	Sitzbank - Hinten	Gebrauchsspuren
6.	Laderaumkante	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel



1. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



Klimaanlage



Windschutzscheibe



2. Heckklappe
Kratzer



2. Heckklappe
Kratzer



3. Wartungsnachweis
In Ordnung



5. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren



5. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren



6. Laderaumkante
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



6. Laderaumkante
Kratzer