

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BBQ307 (chassisnr: WBA31AM0707J97960)

Dit is een BTW auto



BMW 2 SERIE 2.0 218D

Km-stand	122023 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1500 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	4
Datum eerste toelating	22-09-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	267 cm
		Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	118 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	2 mm	Zomer	Bridgestone	205/55 R16
RV	2 mm	Zomer	Bridgestone	205/55 R16

LA	3 mm	Zomer	Bridgestone	205/55 R16	
RA	3 mm	Zomer	Bridgestone	205/55 R16	
Aantal wioldoppen/LMV					LMV
Aantal beschadigd					1
Dealer onderhouden					Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur					Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt					Nee
Technische staat					Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krasen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Sponning lv
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto