

Kenteken	2AUG776
Merk Model	BMW 520d Touring (G31) 2.0d 163pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	20/07/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
31/03/25	187.402	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
31/03/25	187.402	klein materiaal	
31/03/25	187.402	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
31/03/25	187.402	service microfilter	Uitvoeren
31/03/25	187.402	service motorolie	Uitvoeren
6/03/25	183.540	banden	Uitvoeren
6/03/25	183.540	wiel balanceren	N.v.t.
29/11/24	171.912	pechverhelping	Uitvoeren
29/11/24	171.912	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
25/09/24	162.291	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
25/09/24	162.291	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
25/09/24	162.291	klein materiaal	N.v.t.
25/09/24	162.291	schokdemper vooraan	Repareren
25/09/24	162.291	service brandstoffilter	Uitvoeren
25/09/24	162.291	service luchtfilter	Uitvoeren
25/09/24	162.291	service microfilter	Uitvoeren
25/09/24	162.291	service motorolie	Uitvoeren
8/04/24	136.587	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
8/04/24	136.587	klein materiaal	Uitvoeren
8/04/24	136.587	remvloeistof	Vervangen
8/04/24	136.587	service microfilter	Uitvoeren
8/04/24	136.587	service motorolie	Uitvoeren
13/09/23	109.963	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
13/09/23	109.963	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
13/09/23	109.963	klein materiaal	Uitvoeren
13/09/23	109.963	service luchtfilter	Uitvoeren
13/09/23	109.963	service microfilter	Uitvoeren
13/09/23	109.963	service motorolie	Uitvoeren
13/09/23	109.963	wielsleutel (garage)	Vervangen
28/02/23	82.797	klein materiaal	Uitvoeren
28/02/23	82.797	service brandstoffilter	Uitvoeren
28/02/23	82.797	service microfilter	Uitvoeren
28/02/23	82.797	service motorolie	Uitvoeren
24/08/22	55.008	klein materiaal	Uitvoeren
24/08/22	55.008	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
24/08/22	55.008	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
24/08/22	55.008	service luchtfilter	Uitvoeren
24/08/22	55.008	service microfilter	Vervangen
24/08/22	55.008	service motorolie	Uitvoeren
7/04/22	32.814	ruitenswisserrubber achter	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/03/22	28.613	service microfilter	Uitvoeren
11/03/22	28.613	service motorolie	Uitvoeren
29/01/22	23.826	banden	Uitvoeren
29/01/22	23.826	wiel balanceren	N.v.t.
28/01/22	23.825	pechverhelping	Uitvoeren
24/11/21	18.738	banden	Uitvoeren
24/11/21	18.738	wiel balanceren	N.v.t.