



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I	B	20.04.2021	2.1	0005	2.2	DES000215	2	2	P2	135/	5000	1	225
	J	M1			A	AC	19						1868
	E	WBA31CG000CH06840			3	1	6						2035
	D1	BMW					12			90	0		-
		G5K					17		43	2610	2		2610
		31CG					71		1140	1550	13		-
		IAW50000					81		1140	1550	3.1		-
							W1		79	3750	0.3		68
		530e xDrive					01		2000	750	51	5	52 -
	2	BAYER.MOT.WERKE-BMW					15		245/45	R18	100Y		
		Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2		245/45	R18	100Y		
	5	Kombilimousine					13		-				
	V9	715/2007*2018/1832AP					18		schwarz		11	9	
	14	EUR06;WLTP;AP;PI/CI; M, N1					19		e1*2007/46*1750*11				
	P3	Hybr.B/E ext.auf1.					6		11.01.2021	17	K	16	GC476137
	10	0025	141	36AP	11	1998	21		-				
	22	7.2/8.2: +150 b.Anhängebetrieb *ww.AHK 1t.EGTG *Zu P2/											
		P4: 55 kW/30min; Nennleistung 80 kW *											

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung




Bild 16 : Motorraum



Bild 17 : Kofferraum




Bild 18 : Radsatz Winterreifen am Fahrzeug montiert.




Bild 19 : Wartungsnachweis




Bild 20 : Fahrgestellnummer