

RAE29F


BMW 530e xDrive Touring Steptronic 292hp 2023
BLÅ



Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

VIN: WBA31CG09PCM51919

	Mätarställning 11 134 mil		Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr		Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
	Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2 El	Elektrisk läge Plug-in Laddhybrid		Motoreffekt 184 HK/ 135 kW	CO2		Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
	Modellår 2023	Fordonsslag PB	Färg på fordon: BLÅ		Klädsel	Garanti			
	Servicebok Full servicehistorik <i>Bild</i>	Full servicehistorik Ja	Senaste service 2025-06-25 10 042 mil		Nästa service 12/2025, bromsvätska	Serviceavtal Nej		Kamrem	
	Senast besikt. 2022-12-13	Nästa besiktning 2026-04-30	Nycklar 2		Fjärr p-värmare	Låsmuttrar		Dragkrok	



Skick	Ziklo prislista 2025 - Medel	
Motor/Växellåda 	Anmärkningar	Åtgärd
Service 		Kundkostnad
Elektrisk/hybrid 		Kostnad
Chassi 		
Framvagn/bakvagn 	1B.2 Servicebok	-
Kommunikation 	Försent utförd service	
Lampor 	7.4.1 Stötfångare fram	7858 kr
Lås/Fjärr 	:: Lack skärm fram	
Bromsar 	7.4.2 Stötfångare bak	2547 kr
Styrsystem 	:: Punktbättring 0-10cm	
Däck & fälg 		Summa ink. moms: 10405 kr
Karosseri 	Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.	
Extrautrustning 		
Interiör 		
Rekonditioneringsbehov 		
Leasing 		
Övrigt 		

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

RAE29FBMW 530e xDrive Touring Steptronic 292hp 2023
BLÅ

VIN: WBA31CG09PCM51919

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 4mm, HF: 4mmSommardäck bak:
VB: 4mm, HB: 4mmVinterdäck fram:
VF: 6mm, HF: 6mmVinterdäck bak:
VB: 6mm, HB: 6mm

Däck


Sommardäck(monterad)

Fälgtyp
19 tum Lättmetall

Däcktyp

Sommardäck
TPMS

Vänster




Vinterdäck (medföljer)


Fälgtyp
17 tum Lättmetall

Däcktyp


Dubgade

Vänster






10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås



6.7.10 - Däck förarsida fram




6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram



6.7.13 - Däck passagerarsida bak



1B.2 - Servicebok
Försent utförd service



3C.1 - Dörrlås och Nycklar



7.4.1 - Stötfångare fram
:: Lack skärm fram



7.4.1 - Stötfångare fram
:: Lack skärm fram



7.4.2 - Stötfångare bak
:: Punktbättring 0-10cm



7.4.2 - Stötfångare bak
:: Punktbättring 0-10cm



7.4.11 - Tröskel/insteg höger
framdörr



7.4.12 - Tröskel/insteg vänster
framdörr



7.4.18 - Tröskel/insteg höger
bakdörr



7.4.19 - Tröskel/insteg vänster
bakdörr



7.4.13 - Motorhuv



7.4.15 - Tak



7.4.15 - Tak



8.7 - Dekorpanel



8.7 - Dekorpanel



8.1.1 - Dörrpanel förare



8.1.2 - Dörrpanel passagerare



8.1.3 - Dörrpanel VB



8.1.4 - Dörrpanel HB



8.5 - Ratt





8.6 - Växelspak



8.7 - Dekorpanel



8.8 - Mittkonsol

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

