

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/10

Plate Number **K8-72-VS**
 Make **BMW**
 Model **5-Serie Touring**
 Vehicle Description **530e xDrive High Executive M Sport**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2021/10/11	95236 KM	damage	• Damage	• Hedin Automotive Schadeherstel Lelystad
2022/10/25	80914 KM	damage	• Voorruit	• CARGLASS (MARKETING)
2023/09/19	132730 KM	damage	• Damage	• EKRIS FLEVOLAND
2021/07/19	14835 KM	repair	• None 275/30 R20 97V - Rechts Achter None None	• EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND
2022/08/17	66337 KM	repair	• Brst. algemeen Luchtfiler Interieur Int luchtfiler BMW Serv.STD Ontsteking Bougie Koel-/verw systKoelvl/antivrie BMW Inspecties BMW Olie serv BMW Voert.Check	• EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND

				EKRIS FLEVOLAND
2022/11/11	80914 KM	repair	245/35 R20 91V - Links Voor 245/35 R20 91V - Rechts Voor 245/35 R20 91V - Links Achter 245/35 R20 91V - Rechts Achter	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2021/12/06	35372 KM	repair	245/35 R20 91V - Links Achter Ruitenwiss.blad V - Links Interieur Int luchtfilter 245/35 R20 91V - Rechts Achter BMW Serv.STD BMW Inspecties BMW Olie serv Ruitewiss.blad A - Links 245/35 R20 91V - Links Voor 245/35 R20 91V - Rechts Voor	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2022/10/19	80914 KM	repair	245/35 R20 95Y - Links Voor 245/35 R20 95Y - Rechts Voor BMW Voertuigtest 275/30 R20 97Y - Links Achter 275/30 R20 97Y - Rechts Achter	- EKRIS ZEIST - EKRIS ZEIST - EKRIS ZEIST - EKRIS ZEIST - EKRIS ZEIST
2023/11/07	141622 KM	repair	245/45 R18 100V - Links Achter 245/45 R18 100V - Rechts Voor 245/45 R18 100V - Rechts Achter 245/45 R18 100V - Links Voor	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2023/03/02	101926 KM	repair	BMW Serv.STD Ruitenwiss.blad V - Links BMW Inspecties BMW Olie serv Interieur Int	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND

			luchtfilter Ruitewiss.blad A - Links	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2021/07/19	14800 KM	repair	245/35 R20 95Y - Links Achter 245/35 R20 95Y - Rechts Achter 245/35 R20 95Y - Links Voor 245/35 R20 95Y - Rechts Voor	- DUSSELDORP ZWOLLE BV - DUSSELDORP ZWOLLE BV - DUSSELDORP ZWOLLE BV - DUSSELDORP ZWOLLE BV
2023/12/19	145648 KM	repair	Bandvervanging - Links Voor 245/45 R18 100V - Links Achter Bandvervanging - Rechts Voor Bandvervanging - Rechts Achter	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2024/01/19	152405 KM	repair	Remmen Remvloeistof BMW Inspecties BMW Olie serv BMW Serv.STD Interieur Int luchtfiler	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2021/05/05	3859 KM	repair	245/35 R20 91V - Links Achter 245/35 R20 91V - Rechts Achter 245/35 R20 91V - Rechts Voor 245/35 R20 91V - Links Voor	- DUSSELDORP ZWOLLE BV - DUSSELDORP ZWOLLE BV - DUSSELDORP ZWOLLE BV - DUSSELDORP ZWOLLE BV
2021/07/05	12963 KM	repair	None	EKRIS FLEVOLAND
2022/04/11	54003 KM	repair	245/35 R20 95Y - Links Voor 245/35 R20 95Y - Rechts Achter 245/35 R20 95Y - Rechts Voor	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND

			245/35 R20 95Y - Links Achter	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2023/07/11	120631 KM	repair	Ontsteking Bougie Brst. algemeen Luchtfiler BMW Serv.STD	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2025/03/18	198302 KM	repair	Aandrijfassen Aandrijfashoes - Rechts Voor Electr. Compon.Ruitenwisserarm - Links 245/35 R20 95Y - Links Voor 245/35 R20 95Y - Rechts Voor 245/35 R20 95Y - Links Achter Interieur Stoelbekleding - Links Voor APK Zonder beurt 245/35 R20 95Y - Rechts Achter	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2025/07/08	207073 KM	repair	Bandvervanging - Links Voor 275/30 R20 97Y - Links Achter 275/30 R20 97Y - Rechts Achter Bandvervanging - Rechts Voor	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2024/05/02	163280 KM	repair	245/35 R20 95Y - Rechts Achter 245/35 R20 95Y - Links Voor 245/35 R20 95Y - Rechts Voor 245/35 R20 95Y - Links Achter	- EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND - EKRIS FLEVOLAND
2024/10/25	163280 KM	repair	245/45 R18 100V - Links Voor BMW Serv.STD 245/45 R18 100V -	EKRIS FLEVOLAND

			Rechts Achter Ontsteking Bougie Brst. algemeen Luchtfilter BMW Inspecties BMW Olie serv Ventiel Interieur Int luchtfilter BMW Voert.Check 245/45 R18 100V - Rechts Voor 245/45 R18 100V - Links Achter	• EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND
2023/04/18	108754 KM	repair	• 245/35 R20 95Y - Rechts Voor 245/35 R20 95Y - Links Voor 275/30 R20 97Y - Rechts Achter 275/30 R20 97Y - Links Achter	• EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND • EKRIS FLEVOLAND