



BMW 5-serie: S273XP

N° Chassis:	WBA31CH030CM72009	Version:	545e phev xdrive business edition plus m 290kW aut
1ière MEC:	11/05/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	128817	Puissance KW:	
Type carrosserie:		Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	4 Roues		
Carburant:	Hybride Essence		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		

Options

Nbre clés total	2	Sièges électriques AVG	
Nbre clés télécommandes	2	Sièges électriques AVD	
Vitres électriques AV		Sièges ventilés AVG	
Vitres électriques AR		Sièges ventilés AVD	
Régulateur de vitesse		Toit ouvrant électrique	
Sièges chauffants AV		Toit panoramique	
Type d'éclairage	Eclairage Laser	Radar parking AV	
Type navigation	GPS grand écran couleur	Radar parking AR	
Type de revêtements	Revêtements de sièges cuir	Camera de recul	
Type de climatisation	Clim. automatique	Type d'attache remorque	Pas d'attache remorque
Type de carnet d'entretien	Entretien digital	Type de cache-bagages	N.A.
Type de manuel d'instruction	Manuel d'instruction présent	Capteur de pluie	
		Hayon à commande électrique	
		Jantes en métal léger	

Pneu

Localisation	Position	Mesures	Profondeur	Marque	Type
Profondeur de pneu AVG					5.2
Profondeur de pneu AVD					4.6
Profondeur de pneu ARG					4.3
Profondeur de pneu ARD					4.5
Taille de pneu AVG					245/40 R 19 100 Y
Taille de pneu AVD					245/40 R 19 100 Y
Taille de pneu ARG					275/35 R 19 100 Y
Taille de pneu ARD					275/35 R 19 100 Y
Type de pneu AVG					été
Type de pneu AVD					été
Type de pneu ARG					été
Type de pneu ARD					été
Marque de pneu AVG					256
Marque de pneu AVD					256
Marque de pneu ARG					256
Marque de pneu ARD					256
Avant	Gauche	245 / 40 / 19 / 100 / Y /	5,2 mm	Continental	Été
	Droite	245 / 40 / 19 / 100 / Y /	4,6 mm	Continental	Été
Arrière	Gauche	275 / 35 / 19 / 100 / Y /	4,3 mm	Continental	Été
	Droite	275 / 35 / 19 / 100 / Y /	4,5 mm	Continental	Été


Matériel de secours

Nbr câble de recharge (recharge rapide)	1
Type de trousse de secours	Kit de réparation manquant

Intérieur, Odeur, Traitement ozone (Fumée)



Jante alum. AVG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Aile ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVD, Eclat(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garniture bas de caisse ext D, Déformé / Forcé, Le - Remplacer et peindre

