



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertür: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Alufelge (Winter) verschrammt



Bild 16 : Alufelge (Sommer) glanzgedreht vorne links verschrammt



Bild 17 : Stoßfänger vorne deformiert



Bild 18 : Stoßfänger vorne deformiert




Bild 19 : Stoßfänger vorne deformiert



Bild 20 : Stoßfänger vorne deformiert




Bild 21 : Achse 1, Reifen Links 1



Bild 22 : Achse 1, Reifen Rechts 1




Bild 23 : Achse 2, Reifen Links 1