

Kenteken	1YDB773
Merk Model	BMW 320d Touring (G21) 2.0d 190pk/cv 5p xDrive Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	24/07/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
19/06/25	154.084	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
19/06/25	154.084	remvloeistof	Vervangen
17/04/25	149.876	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
17/04/25	149.876	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
17/04/25	149.876	klein materiaal	
17/04/25	149.876	service brandstoffilter	Uitvoeren
17/04/25	149.876	service luchtfilter	Uitvoeren
17/04/25	149.876	service microfilter	Uitvoeren
17/04/25	149.876	service motorolie	Uitvoeren
12/09/24	126.559	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
12/09/24	126.559	controle niveaus	Uitvoeren
12/09/24	126.559	klein materiaal	Uitvoeren
12/09/24	126.559	remblokken achter	Vervangen
27/08/24	125.845	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
27/08/24	125.845	klein materiaal	Uitvoeren
27/08/24	125.845	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
27/08/24	125.845	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
27/08/24	125.845	service microfilter	Uitvoeren
27/08/24	125.845	service motorolie	Uitvoeren
27/08/24	125.845	turbodruk sensor	Vervangen
19/03/24	110.654	differentieel volledig	Vervangen
19/03/24	110.654	kofferslot	Vervangen
19/03/24	110.654	portierrubber	Vervangen
14/03/24	110.654	banden	Uitvoeren
14/03/24	110.654	wiel balanceren	N.v.t.
20/11/23	100.975	banden	Uitvoeren
20/11/23	100.975	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
20/11/23	100.975	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
20/11/23	100.975	service luchtfilter	Uitvoeren
20/11/23	100.975	service microfilter	Uitvoeren
20/11/23	100.975	service motorolie	Uitvoeren
20/11/23	100.975	wiel balanceren	N.v.t.
7/11/23	99.271	banden	Uitvoeren
7/11/23	99.271	wiel balanceren	N.v.t.
28/06/23	84.519	batterij	Vervangen
28/06/23	84.519	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
28/06/23	84.519	controle niveaus	Uitvoeren
28/06/23	84.519	remblokken vooraan	Vervangen
28/06/23	84.519	remschijven en blokken achter	Vervangen
28/06/23	84.519	remvloeistof	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
20/02/23	74.491	service brandstoffilter	Uitvoeren
20/02/23	74.491	service microfilter	Uitvoeren
20/02/23	74.491	service motorolie	Uitvoeren
10/05/22	49.522	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
10/05/22	49.522	remblokken achter	Vervangen
10/05/22	49.522	service luchtfilter	Uitvoeren
10/05/22	49.522	service microfilter	Uitvoeren
10/05/22	49.522	service motorolie	Uitvoeren
27/10/21	33.508	banden	Uitvoeren
27/10/21	33.508	wiel balanceren	N.v.t.
13/07/21	24.503	service microfilter	Uitvoeren
13/07/21	24.503	service motorolie	Uitvoeren
26/10/20	55	BMW Serenity 2	N.v.t.
8/10/20	1	banden	Uitvoeren
8/10/20	1	wiel balanceren	N.v.t.