



En toute confiance.

DEKRA EXPERTISE
14123 CORMELLES LE ROYAL
Tél. 02.31.35.85.15. - Fax 02.31.35.85.16.
accueil.expertise.fr@dekra.com

RAPPORT D'EXPERTISE REDIGÉ A LA DEMANDE DE : SIXT

75007 Paris 7Eme Arrondissement

Rapport édité le : 08/10/2025

Date de mission : 23/09/2025

REFERENCE DEKRA EXPERTISE

25AM0573A0

Num. Police : - Num. Sinistre : 9076194612

Réf. Donneur d'ordres : 9076194612 Date de sinistre : 06/09/2025

Nature de l'évènement : Circulation

Date d'examen : 29/09/2025 (Avant travaux)

Expert signataire : DE FEYTER Patrick 004120-VE

Num. Véh. (flotte) : -



RAPPORT RELATIF AU VEHICULE SUIVANT :

BMW X1 (F48) 5P (15-)

Immatriculation (A) HE-905-BE

VIN (E) WBA31EG0105268391

Kilométrage 4 561 KM Compteur

Année : Type Mines : Date de MEC (B) :

2025 M10BMWVP102E835 13/06/2025

Carrosserie (J3) : Puissance (cv fiscaux) Boite de vitesse : (P6) :

BREAK 8 BVA

Genre (J1) : Couleur : Nature peinture :

VP BLANC Nacre Vernis

Energie (P3) : Nb. Places assises : Nb. Portes :

GAZ-OIL 5 -

Nationalité : Date établi. du certif. TVA récup. ? : d'immat. :

FRANCE 13/06/2025 OUI

Conclusions (Montants exprimés en euros)

	Tps (U.T.)	Taux (€ H.T.)	Remise %	Total € H.T.
T1	3.5	115	0	402.5
T2	1.5	115	0	172.5
M1	6.5	115	0	747.5
TP	4.5	115	0	517.5
Ip	4.5	69	0	310.5
Total M.O.				1 322,50
Total pièce(s)				6 196,84
Total Forfait				510,00
Total Peinture				828,00
Total Remises				0,00
Total Vétusté				0,00
Total HT				8 857,34
Montant TVA				1 771,47
Total TTC				10 628,81

Etat général NORMAL

Véhicule技techniquement réparable OUI

Véhicule éco. réparable OUI

Procédure V.E. OUI

Critère de dangerosité

- DI3 : Déformation importante Direction

€ H.T. € T.T.C.

Valeur à neuf

Valeur VRADE

Valeur résiduelle

Diff. des valeurs

T.V.A. : NULL

Lieu d'examen CARROSSERIE LES LINGOUSTES

Adresse ZAC LA POULASSE

83210 SOLLIÈS-PONT

Commentaires complet en dernière page

* T : Tôlerie, M : Mécanique, S : Sellerie, E : Electricité, D : Débosselage. T.V.A. 20%
Durée des travaux théorique : 3 jr(s).

Total vétusté HT : 0,00 €

Pneumatiques	Usure	Marque	Dimensions
AVG	6.5 mm	NEXEN	225/55R18
AVD	6.5 mm	NEXEN	225/55R18
ARG Ext.	6.5 mm	NEXEN	225/55R18
ARD Ext.	6.5 mm	NEXEN	225/55R18
Secours	0 mm	NEXEN	225/55R18

Personnes présentes, signatures :

Propriétaire / locataire :

Réparateur / réceptionnaire :

Confié à :

Expert signataire : DE FEYTER Patrick 004120-VE

Evènement 1 AVANT LATÉRAL DROIT



Total M.O.	1 322,50
Total pièce(s)	6 196,84
Total Forfait	510,00
Total Peinture	828,00
Total Remises	0,00
Total Vétusté	0,00
Total HT	8 857,34
Montant TVA	1 771,47
Total TTC	10 628,81

Qté	ELEMENT / LIBELLE	Réf. Constructeur	Opération	P.U. (€.H.T.)	Vêt.	Rem	T1	T2	T3	Tp
1	BOÎTE DE DIRECTION COMPLÈTE	32105A87CE3	Échange	2 791.03	0	0	0	0	0	0
1	BOUCLIER AV	51115A61947	Échange	721.83	0	0	0	0	0	0
1	JANTE ROUE AV DR	36116891179	Échange	484.14	0	0	0	0	0	0
1	AMORTISSEUR DR SUSPENSION AV	31306897370	Échange	311	0	0	0	0	0	0
1	FUSÉE AV DR	31216890180	Échange	300.85	0	0	0	0	0	0
1	ENSEMBLE MOYEU-ROULEMENT AV DR	33406899175	Échange	262.97	0	0	0	0	0	0
1	PNEU AV DR		Échange	235	0	0	0	0	0	0
1	MOULURE POURTOUR AILE AV DR	51175A4FFE8	Échange	193.3	0	0	0	0	0	0
1	ENSEMBLE BIELLETTE DR DIRECTION	32105A1F917	Échange	187.86	0	0	0	0	0	0
1	BRAS DE SUSPENSION AV DR	31108846544	Échange	166.56	0	0	0	0	0	0
1	FIXATION AVEC PALLIER	31108864278	Échange	164.28	0	0	0	0	0	0
1	SUPPORT DR BOUCLIER AV	51119881916	Échange	120.05	0	0	0	0	0	0
1	PROTECTEUR PASSAGE DE ROUE AV DR	51719465698	Échange	52.15	0	0	0	0	0	0
1	GRILLE DR BOUCLIER AV	51115A5AEF6	Échange	50.14	0	0	0	0	0	0
1	JEU FIXATION CAPTEURS STATIONNEMENT AV	51115A69F32	Échange	38.41	0	0	0	0	0	0
1	PROTECTEUR AV PASSAGE DE ROUE AV DR	51719465704	Échange	35.26	0	0	0	0	0	0
1	GUIDE DR PARE-CHOCS AV	51119883590	Échange	28.19	0	0	0	0	0	0
1	SUPPORT CENTRAL DR BOUCLIER AV	51119883592	Échange	28.19	0	0	0	0	0	0
1	TUYÈRE DR BOUCLIER AV	51749883604	Échange	25.63	0	0	0	0	0	0
1	BOUCLIER AV	5111668	Échange	0	0	0	2	0	0	0
1	PHARE DR	6312508	Dépose/repos	0	0	0	0.4	0	0	0
1	SUPPLÉMENT POUR MOD AVEC CAPTEUR PROXIMITÉ	6631625	Autre	0	0	0	0.4	0	0	0
1	MOULURE POURTOUR AILE AV DR	5171970	Échange	0	0	0	0.2	0	0	0
1	SUPPLÉMENT POUR MOD AVEC SYSTÈME DE STATIONNEMENT ASSISTÉ	6620610	Autre	0	0	0	0.2	0	0	0
1	MISE À DISPOSITION DU VÉHICULE	TC2	Autre	0	0	0	0.2	0	0	0
1	PROTECTEUR AV PASSAGE DE ROUE AV DR	5171538EM	Échange	0	0	0	0.1	0	0	0
1	BOÎTE DE DIRECTION COMPLÈTE	3213572	Échange	0	0	0	3.1	0	0	0
1	AMORTISSEUR DR SUSPENSION AV	3711532	Échange	0	0	0	1	0	0	0
1	BRAS DE SUSPENSION DR		Échange	0	0	0	1	0	0	0
1	ESSAI ROUTIER		Contrôle	0	0	0	0.5	0	0	0
1	JANTE ROUE AV DR	3611501	Échange	0	0	0	0.4	0	0	0
1	FUSÉE AV DR	3121503	Échange	0	0	0	0.3	0	0	0
1	ENSEMBLE BIELLETTE DR DIRECTION	3221734	Échange	0	0	0	0.2	0	0	0
1	AILE AV DR	GtT7101R	Réparation	0	0	0	0	1.5	0	0
1	MOULURE POURTOUR AILE AV DR REMPLACEMENT COMBINÉE NON ADJACENTE	9964976EM	Peinture	0	0	0	0	0	0	0.5
1	AILE AV DR RÉPARATION PIÈCE MONTÉ	9935360	Peinture	0	0	0	0	0	0	2

1	BOUCLIER AV REMplacement COMBINÉE NON ADJACENTE	9968591	Peinture	0	0	0	0	0	0	2	25AM0573A0
1	PROGRAMMATION DIRECTION		Autre	220	0	0	0	0	0	0	0
1	GEOMETRIE		Contrôle	90	0	0	0	0	0	0	0
1	DIAGNOSTIC		Contrôle	90	0	0	0	0	0	0	0
1	CONTROLE TECHNIQUE		Contrôle	55	0	0	0	0	0	0	0
1	JANTE		Équilibrage	20	0	0	0	0	0	0	0
1	VISSERIE		Forfait Ech.	20	0	0	0	0	0	0	0
1	AGRAFES		Forfait Ech.	10	0	0	0	0	0	0	0
1	DECHETS		Forfait Ech.	5	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires

Rapport estimatif sous les réserves d'usage sans présumer de l'état des organes non accessibles sans démontage, de l'évolution des désordres avant que les travaux n'interviennent.

Examen du véhicule avant travaux.

En l'absence de constat amiable, ce rapport ne pourra être utilisé pour un recours assurance.

Véhicule sous procédure V.G.E

Véhicule技niquement réparable, sous procédure VGE (article L 327-5 du code de la route)

La remise en état de ce véhicule ne peut être envisagée que sous contrôle d'expert agréé VE avec suivi des travaux et contrôles permettant à l'expert de lever l'opposition de circuler qui affecte ce véhicule.

La remise en circulation de ce véhicule ne pourra être effective que lorsque nous aurons établi notre rapport de conformité.

Les déficiences sont :

Codification (DI3 - Déformation importante)

Information RGPD

Dans le cadre de l'expertise de véhicules, nous sommes amenés à traiter des données à caractère personnel (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants, au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de notre mandant, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : gdpr.southwesteurope@dekra.com.

Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.