



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000910343-IT867	Numero di contratto:	784924
Targa:	GV600FN		

Dati del veicolo

BMW X6;Suv;;Automatic;

Numero di telaio:	WBA31EX0409V69083	Chilometraggio Rivelato:	22169 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	30.04.2024 /	Data e luogo Perizia:	01.04.2026 Pastorano
Vernice:	Black	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Cuoio
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



1.) paraurti posteriore | Graffi superficiali

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffi superficiali