



BMW 4 Serie Gr.Coupé '13: K790JF

N° Chassis:	WBA4H11020CF46537	Version:	418i GC M Sp.Corp.Lease Aut
1ière MEC:	8/01/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	119189	Puissance KW:	100
Type carrosserie:		Stationnement	np
Boîte:	Automatique		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	5		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Toit ouvrant électrique
Stockage GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS	HD	Cache bagages
Radio multimedia		Phares Xenon/LED/Laser

Degré d'usure

255/55/19/96 V					
Pneus d'hiver:	AVG	Michelin: 7 mm	AVD	Michelin: 3 mm	
	ARG	Michelin: 7 mm	ARD	Michelin: 7 mm	
Profondeur de pneu AVG					7.0
Profondeur de pneu AVD					3.0
Profondeur de pneu ARG					7.0
Profondeur de pneu ARD					7.0
Taille de pneu AVG					255/55 R 19 96 V
Taille de pneu AVD					255/55 R 19 96 V
Taille de pneu ARG					255/55 R 19 96 V
Taille de pneu ARD					255/55 R 19 96 V
Type de pneu AVG					Hiver
Type de pneu AVD					Hiver
Type de pneu ARG					Hiver
Type de pneu ARD					Hiver
Marque de pneu AVG					261
Marque de pneu AVD					261
Marque de pneu ARG					261
Marque de pneu ARD					261

Matériel de secours

Nbr câble de recharge (normal)	0
Nbr câble de recharge (recharge rapide)	0

Aile ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AV, Griffes(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AR, Griffes(s), LI - Réparer et peindre (complet)

