



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12177090
Berichtsnummer :	000000844163-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	OD-M 1321		

Fahrzeugdaten

BMW Baureihe 5 Touring .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA51BN030CM53984	Laufleistung abgelesen:	67217 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.01.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	27.05.2025 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	000//5CPS	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	Grau	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Braun
Letzter Service km / am:	56214 / 10.12.2024		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/55/R17/101 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/101 5 mm
2. Achse - links / Zust.		225/55/R17/101 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/101 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/55/R17/97 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/97 5 mm
2. Achse - links / Zust.		225/55/R17/97 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/55/R17/97 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fördorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehälter
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Modellpflege
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- 3. Bremsleuchte LED
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehälter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Scheibenwischer mit Regensor• Seitenairbag vorn• Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices• Sitzausstattung 5-Sitzer• Sitze vorn teilelektr. verstellbar• Start/Stop-Anlage (Funktion)• Warndreieck• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert | <ul style="list-style-type: none">• Scheinwerfer LED• Service-System: ConnectedDrive Services• Servolenkung Servotronic• Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec• Start-Stop-Knopf• Uni-Lackierung• Wegfahrsperrre• Luftfederung Hinterachse |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)• Fzg. ohne Modell-Schriftzug• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)• LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 618)• Parkassistent-Paket• Sonnenschutzverglasung• Standheizung | <ul style="list-style-type: none">• Business-Paket• Fahrassistenz-System Driving Assistant• Head-up-Display• Lendenwirbelstütze vorn• Metallic-Lackierung• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)• HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil Schaden
1.	Motorhaube Kratzer
2.	Felge Vorne - Links Kratzer
3.	Türeinstieg Hinten - Links 1 Delle
4.	Stoßfänger Hinten Kratzer
	Karosserie innen
	Bauteil Schaden
5.	Türverkleidung Hinten - Links Gebrauchsspuren
	Sonstiges
	Bauteil Schaden
6.	Kofferraum Gebrauchsspuren
7.	Winterfelge 1 Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges




Tankdeckel



Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Kratzer



2. Felge Vorne - Links
Kratzer



3. Türeinstieg Hinten - Links
1 Delle



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Türverkleidung Hinten - Links
Gebrauchsspuren



6. Kofferraum
Gebrauchsspuren



6. Kofferraum
Gebrauchsspuren

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



6. Kofferraum
Gebrauchsspuren