

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BBT774 (chassisnr: WBA5V310X0FL58692)

Dit is een BTW auto



BMW 3-SERIE SEDAN 318DA M SPORT

Km-stand	82179 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1615 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Achter	Aantal deuren	4
Datum eerste toelating	23-09-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	285 cm
		Vermogen	100 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	120 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	7 mm	All weather	Continental	225/45 R18
RV	7 mm	All weather	Continental	225/45 R18

LA	5 mm	All weather	Vredestein	225/45 R18	
RA	5 mm	All weather	Vredestein	225/45 R18	
Aantal wioldoppen/LMV					LMV
Aantal beschadigd					2
Proefrit gemaakt door inspecteur					Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt					Nee
Technische staat					Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Portier linksvoor

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Spotrepair



Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto