



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000910700-IT867	Numero di contratto:	777163
Targa:	GR922XN		

Dati del veicolo

BMW X4;Suv;;Automatic;

Numero di telaio:	WBA61CA0909T92590	Chilometraggio Rivelato:	86510 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	12.10.2023 /	Data e luogo Perizia:	07.04.2026 Bressana Bottarone
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Cuoio
Colore Rivestimento Interno:	Beige		

Valutazione dei danni



- 1.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 3.) Parafrangente anteriore - destro | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: spia motore

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature

folgio complementare



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



3. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature