




										Umsatzsteuer ja	§25a nein						
Fahrzeugdaten	Hersteller BMW	Typ X3 xDrive30e Aut.	Modell X3 xDrive30e Aut.														
VIN WBA61DP0909J81578	Aufbau Geschlossen SUV 5-Türer	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Super	KBA-Schlüssel 0005/CYB													
Erstzulassung 31.01.2022	Halter lt. Zulbesch. II 1	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler 127.431 km	Leistung (kW) 135 kW	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 0	Hubraum (ccm) 1998	HU 01/25										
Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung					Raucherfahrzeug nein	letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) k. A.										
Farbe Sophistograu Brillanteffekt Metallic	Lackierung Metallic	Reimport nein	nächster KD k. A.	nächster KD (km) k. A.													
Scheckheft liegt elektronisch vor	Scheckheft Bemerkung Ölwechsel inkl FZG Check 09/26 8000km																
Polster Leder	Polsterfarbe Kunstleder Sensatec C..	Getriebe Automatik	Schadstoffk. E6d	CO ₂ -Emission (g/km) 45-59 (WLTP)													
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein														

Ausstattung	Serienausstattung:											
	Ablagemöglichkeiten	Airbag für Fahrer und Beifahrer										
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung												
Akustischer Fußgängerschutz	Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer	Allradantrieb xDrive										
Außenspiegel, elek. einstell.-u. beheizb	Bordcomputer inkl. Check-Control	Dachreling Aluminium satiniert										
ConnectedDrive Services	eDrive Dienste	Fahrerlebnisschalter										
Durchladesystem	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibenwaschdüsen beheizt										
Fahrersicherheitssysteme	Gepäckraumabdeckung und -trennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunk.										
Fußmatten in Velours	Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe	Heckklappenbetätigung automatisch										
Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hin.	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer										
Heckleuchten in LED-Technik	Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Interieurleisten: Schwarz hochglänzend										
Hochvoltbatterie inkl. Battery Certifica	Kindersicherung in den hinteren Türen	Kindersitzbefestigung ISOFIX										
Kilometertacho	Kopfstützen (5) vorne und hinten	Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose										
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung	Ladeklappe	LED-Scheinwerfer										
Ladekabel (Mode 3)	Mittelarmlehne im Fond	Ottopartikelfilter										
Lenkrad: Sport-Leder	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket	Parkbremse, elektromechanisch										
Paket: Connected Package Professional	Polsterung: Sensatec perforiert	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben										
Parking Assistant	Räderzubehör: Reifen-Pannen-Anzeige	Radiozubehör: DAB-Tuner										
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Regensorsensor inkl. autom. Fahrlichtsteuer.	Servotronic										
Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo	Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Sportsitze für Fahrer - Beifahrer										
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)	Standklimatisierung	Start-/Stop-Knopf										
Speed Limiter	Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung										
Telefon: Komforttelefonie erw. Smart.	Wegfahrsperr Elektronisch	Zentralverriegelung										
Sonderausstattung:												
Ambientes Licht	BMW Head-Up Display	Driving Assistant										
Fernlichtassistent	Galvanikapplikation für Bedienelemente	Getriebe: 8-Gang-Sport-Aut. m Schaltwippen										
Interieurleisten Aluminium Feinschliff	Komfortzugang	Lackierung: Metallic i.V.m. M Sportpaket										
Lenkrad: M Lederlenkrad	M Dachhimmel anthrazit	M Dachreling Shadow Line										
M Hochglanz Shadow Line	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.	Paket: Ablagenpaket (für 30e)										
Paket: Innovationspaket	Paket: M Sportpaket	Panorama Glasdach										
Performance Control	Räder: 20 LMR Doppelsp. 699 M m. Misch. Not	Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem										
Sitze: Sitzlehnenverstellung, Fond	Variable Sportlenkung	Verglasung: Sonnenschutzverglasung										

Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat nein	Lackarbeit nein	Technischer Mangel nein	Sonstige Beschädigung nein	Vorschadenhöhe €						
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen	Felgenbeschreibung k. A.
Reifen vorne	VL	VR
245/45 R20 103W	5,00 mm (Bridgestone)	5,00 mm (Bridgestone)
Reifen hinten	HL	HR
275/40 R20 106W	3,00 mm (Bridgestone)	3,00 mm (Bridgestone)
Bemerkung		Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand

L

R

R

Aktueller Seitenschaden HR lt GA inst

repariert

Außenspiegelgehäuse links - Kratzer - polieren

Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - polieren

Felge HL verschrammt optisch aufbereiten

Felge HR stark verschrammt ern

Felge VL stark verschrammt ern

Felge VR stark verschrammt ern

Fondseite links - Delle - drücken

Getränke Halterung vorne Abdeckung fehlt ern

Heckklappe - Kratzer - polieren

Innenraum - Aufbereitung komplett

Innenraum - Lederreinigung/Lederpflege innenraum

Kühlergrill beschädigt ern

Motor Rasselgeräusche Diagnose erforderlich

repariert

Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Stoßfänger hinten - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut)

Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren

Tür hinten links - Delle - drücken

Tür hinten links - Kratzer - polieren

Tür vorne rechts - Kratzer - polieren

Tür vorne rechts - Kratzer - smartrepair

Türverkleidung HL Kratzer erneuern

Türverkleidung VL stark beschädigt ern

Windschutzscheibe - Kratzer - erneuern

Wischerblätter vorne beschädigt ern

Technischer Zustand

--


Fahrzeugbilder




Schadensbilder



Windschutzscheibe - Kratzer - erneuern



Windschutzscheibe - Kratzer - erneuern



Wischerblätter vorne beschädigt - erneuern



Wischerblätter vorne beschädigt - erneuern

Schadensbilder



Kühlergrill beschädigt ern



Kühlergrill beschädigt ern



Türverkleidung VL stark beschädigt ern



Türverkleidung HL Kratzer erneuern

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Felge VL stark verschrammt ern



Felge VL stark verschrammt ern

Schadensbilder



Felge HL verschrammt optisch aufbereiten



Felge HL verschrammt optisch aufbereiten



Stoßfänger hinten - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut)



Stoßfänger hinten - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut)

Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut)



Stoßfänger hinten - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut)



Felge HR stark verschrammt ern



Felge HR stark verschrammt ern

Schadensbilder



Felge HR stark verschrammt ern

Schadensbilder



Tür vorne rechts - Kratzer - smartrepair



Felge VR stark verschrammt ern



Felge VR stark verschrammt ern



Felge VR stark verschrammt ern

Schadensbilder



Getränke Halterung vorne Abdeckung fehlt ern