



BMW X3-G1-2017: GE146KZ

N° Chassis:	WBA61DP0X09J86708	Version:	BMW X3 / 2021 / 5P / SUV xDrive30e 292ch Business Design BVA8
1ière MEC:	31/01/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	98990	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	4x4	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride rechargeable	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Cuir

Pneu

	225/60/18/104 V			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 45%	AVD	Continental: 45%
	ARG	Continental: 55%	ARD	Continental: 75%
Profondeur de pneu AVG	5.1			
Profondeur de pneu AVD	5.3			
Profondeur de pneu ARG	4.5			
Profondeur de pneu ARD	3.2			
Taille de pneu AVG	225/60 R 18 104 V			
Taille de pneu AVD	225/60 R 18 104 V			
Taille de pneu ARG	225/60 R 18 104 V			
Taille de pneu ARD	225/60 R 18 104 V			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	256			
Marque de pneu AVD	256			
Marque de pneu ARG	256			
Marque de pneu ARD	256			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Aile AVG, Griffe(s), Peindre



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Poignée ext porte AVG, Incomplet, Le - Remplacer et peindre



Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit int D coffre, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

