

Détails véhicule

VIN	WBA6L3101 0FK66557	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	BMW	Immatriculation	2BUD056	Odometre	76 088 km
Modèle	Serie 1				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	01/07/2025	N° d'inspection	6242331	Date d'évaluation	14/07/2025
Date du mandat	01/07/2025	Propriétaire	LIZY Belgique	Parc	Parc Lizy



Equipements génériques

Eléments amovibles


Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Extincteur	✓

Documents techniques

Trousse à pharmacie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Hankook 205/60/16 V Toutes saisons 4.0 mm



Hankook 205/60/16 V Toutes saisons 4.0 mm



Hankook 205/60/16 V Toutes saisons 4.0 mm

Hankook 205/60/16 V Toutes saisons 4.0 mm

Dommages

1



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	1,50	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	90,00€	Valeur Brute	186,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,20	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	96,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	186,00€



DEKRA Automotive Solutions

2		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
3		Elément	Rétroviseur électrique	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Assise de siège mixte	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	18,00€	Valeur Brute	18,00€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	18,00€	Coût net	18,00€
6		Elément	Assise de siège mixte	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	18,00€	Valeur Brute	18,00€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	18,00€	Coût net	18,00€
7		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	164,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	104,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	164,00€

Résumé d'évaluation

Prix Brut	386,00€	Dépréciation	-	Prix Net	386,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	60,00€	3,10	186,00€	-	-	186,00€
Peinture	80,00€	2,50	200,00€	-	-	200,00€
Prise en charge peinture	80,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€

Signatures		
Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur