

Kenteken	2AVR379
Merk Model	BMW 318d Touring (G21) 2.0d 136pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	6/08/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/01/25	141.442	banden	Uitvoeren
3/01/25	141.442	wiel balanceren	N.v.t.
15/10/24	132.567	batterij	Vervangen
15/10/24	132.567	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
15/10/24	132.567	klein materiaal	Uitvoeren
15/10/24	132.567	remvloeistof	Vervangen
15/10/24	132.567	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
15/10/24	132.567	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
15/10/24	132.567	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
15/10/24	132.567	service microfilter	Uitvoeren
15/10/24	132.567	service motorolie	Uitvoeren
9/07/24	124.946	banden	Uitvoeren
9/07/24	124.946	wiel balanceren	N.v.t.
18/01/24	106.563	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
18/01/24	106.563	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
18/01/24	106.563	klein materiaal	
18/01/24	106.563	service luchtfilter	Uitvoeren
18/01/24	106.563	service microfilter	Uitvoeren
18/01/24	106.563	service motorolie	Uitvoeren
21/06/23	87.104	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
21/06/23	87.104	klein materiaal	
21/06/23	87.104	remblokken achter	Vervangen
10/05/23	80.795	banden	Uitvoeren
10/05/23	80.795	klein materiaal	Uitvoeren
10/05/23	80.795	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/05/23	80.795	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/05/23	80.795	service brandstoffilter	Uitvoeren
10/05/23	80.795	service microfilter	Uitvoeren
10/05/23	80.795	service motorolie	Uitvoeren
10/05/23	80.795	wiel balanceren	N.v.t.
3/10/22	59.058	bandherstelling	Uitvoeren
31/08/22	51.467	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
31/08/22	51.467	klein materiaal	Uitvoeren
31/08/22	51.467	service luchtfilter	Uitvoeren
31/08/22	51.467	service microfilter	Uitvoeren
31/08/22	51.467	service motorolie	Uitvoeren
2/03/22	26.622	service microfilter	Uitvoeren
2/03/22	26.622	service motorolie	Uitvoeren
11/01/22	20.019	banden	Uitvoeren
11/01/22	20.019	wiel balanceren	N.v.t.