

Kenteken	2ALF435
Merk Model	BMW 316d Touring (G21) 2.0d 122pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/05/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/07/25	123.074	batterij	Vervangen
10/07/25	123.074	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/07/25	123.074	controle niveaus	Uitvoeren
10/07/25	123.074	klein materiaal	
10/07/25	123.074	remschijven en blokken achter	Vervangen
10/07/25	123.074	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
10/07/25	123.074	service microfilter	Uitvoeren
10/07/25	123.074	service motorolie	Uitvoeren
16/01/25	94.934	versnellingsbak keerring	Vervangen
24/12/24	89.558	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
24/12/24	89.558	klein materiaal	
24/12/24	89.558	service luchtfilter	Uitvoeren
24/12/24	89.558	service microfilter	Uitvoeren
24/12/24	89.558	service motorolie	Uitvoeren
24/12/24	89.558	wiellager voor	Vervangen
12/06/24	65.948	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
12/06/24	65.948	remblokken achter	Vervangen
12/06/24	65.948	remvloeistof	Vervangen
12/06/24	65.948	service brandstoffilter	Uitvoeren
12/06/24	65.948	service microfilter	Uitvoeren
12/06/24	65.948	service motorolie	Uitvoeren
18/11/23	65.000	pechverhelping	Uitvoeren
6/12/22	4.852	pechverhelping buitenland	Uitvoeren
9/11/22	47.210	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
9/11/22	47.210	service luchtfilter	Uitvoeren
9/11/22	47.210	service microfilter	Uitvoeren
9/11/22	47.210	service motorolie	Uitvoeren
17/01/22	24.006	batterij	Vervangen
17/01/22	24.006	service microfilter	Uitvoeren
17/01/22	24.006	service motorolie	Uitvoeren