

Kenteken	2ASN850
Merk Model	BMW 316d Touring (G21) 2.0d 122pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	1/07/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
4/09/25	170.104	motorsteun	Vervangen
8/08/25	167.636	uitlaat flexpijp	Vervangen
13/06/25	160.710	batterij	Vervangen
13/06/25	160.710	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
13/06/25	160.710	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
13/06/25	160.710	klein materiaal	
13/06/25	160.710	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
13/06/25	160.710	remblokken achter	Vervangen
13/06/25	160.710	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
13/06/25	160.710	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
13/06/25	160.710	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
13/06/25	160.710	service luchtfilter	Uitvoeren
13/06/25	160.710	service motorolie	Uitvoeren
26/11/24	139.078	turbo compleet	Vervangen
25/11/24	139.078	batterij	Vervangen
25/11/24	139.078	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
25/11/24	139.078	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
25/11/24	139.078	controle niveaus	Uitvoeren
25/11/24	139.078	diagnose	Uitvoeren
25/11/24	139.078	inlaat luchtkoeling	Vervangen
25/11/24	139.078	klein materiaal	
25/11/24	139.078	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
25/11/24	139.078	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
25/11/24	139.078	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
25/11/24	139.078	service microfilter	Uitvoeren
25/11/24	139.078	service motorolie	Uitvoeren
2/05/24	118.509	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/05/24	118.509	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
2/05/24	118.509	controle niveaus	Uitvoeren
2/05/24	118.509	klein materiaal	
2/05/24	118.509	remvloeistof	Uitvoeren
2/05/24	118.509	remvloeistof	Vervangen
2/05/24	118.509	service brandstoffilter	Uitvoeren
2/05/24	118.509	service luchtfilter	Uitvoeren
2/05/24	118.509	service microfilter	Uitvoeren
2/05/24	118.509	service motorolie	Uitvoeren
8/12/23	103.646	batterij	Vervangen
8/12/23	103.646	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
8/12/23	103.646	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
8/12/23	103.646	controle niveaus	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/12/23	103.646	klein materiaal	
8/12/23	103.646	service microfilter	Uitvoeren
8/12/23	103.646	service motorolie	Uitvoeren
26/06/23	81.014	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
26/06/23	81.014	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
26/06/23	81.014	klein materiaal	
26/06/23	81.014	remblokken achter	Vervangen
26/06/23	81.014	remmentest	Uitvoeren
26/06/23	81.014	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
26/06/23	81.014	service brandstoffilter	Uitvoeren
26/06/23	81.014	service luchtfilter	Uitvoeren
26/06/23	81.014	service microfilter	Uitvoeren
26/06/23	81.014	service motorolie	Uitvoeren
16/01/23	62.148	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
16/01/23	62.148	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
16/01/23	62.148	service brandstoffilter	Uitvoeren
16/01/23	62.148	service microfilter	Uitvoeren
16/01/23	62.148	service motorolie	Uitvoeren
14/07/22	39.095	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
14/07/22	39.095	service brandstoffilter	Uitvoeren
14/07/22	39.095	service luchtfilter	Uitvoeren
14/07/22	39.095	service microfilter	Uitvoeren
14/07/22	39.095	service motorolie	Uitvoeren
20/01/22	20.454	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
20/01/22	20.454	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
20/01/22	20.454	service microfilter	Uitvoeren
20/01/22	20.454	service motorolie	Uitvoeren
23/12/21	18.474	pechverhelping	Uitvoeren