



BMW 3-Serie Touring: K830PB

Chassisnummer:	WBA6N31090FK77011	Versie:	330e
1ste tenaamstelling:	26/01/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	113014	Kilowatt:	215
Carrosserie uitvoering:	Combi	Kleur carrosserie	Dravitgrau metallic
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Achter		
Brandstof:	Hybride Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Schuifdak elektrisch	
Elect. ramen V		Dak panoramisch	
Elect. ramen A		Parkeersensoren V	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Parkeersensoren A	
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder	Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.0
Bandenprofiel diepte V R						4.5
Bandenprofiel diepte A L						4.8
Bandenprofiel diepte A R						4.5
Bandenmaat V L					225/50 R 17 98 Y	
Bandenmaat V R					225/50 R 17 98 Y	
Bandenmaat A L					225/50 R 17 98 Y	
Bandenmaat A R					225/50 R 17 98 Y	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					264	
Bandenmerk V R					264	
Bandenmerk A L					264	
Bandenmerk A R					264	
Voorzijde	Links	225 / 50 / 17 / 98 / Y /	5,0 mm	Pirelli	Zomer	
	Rechts	225 / 50 / 17 / 98 / Y /	4,5 mm	Pirelli	Zomer	
Achterzijde	Links	225 / 50 / 17 / 98 / Y /	4,8 mm	Pirelli	Zomer	
	Rechts	225 / 50 / 17 / 98 / Y /	4,5 mm	Pirelli	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	1
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Deur V L, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Laadkabel EV (normaal), Ontbreekt, Vervangen

