

K-830-PB BMW 3-Serie Touring 330e

Dealer	PROFILE ZAKELIJK te VEENENDAAL 225/50 R17 98H 225/50 R17 98H 225/50 R17 98H 225/50 R17 98H	Datum	19/11/2021	Km stand	25413
Dealer	PROFILE ZAKELIJK te VEENENDAAL Bandreparatie	Datum	30/11/2021	Km stand	25678
Dealer	AUTOMOBIELBEDRIJF BERT STORY B te WAARDENBURG BMW Serv.STD BMW Inspecties BMW Olie serv Interieur Int luchtfilter Koel-/verw systKoelvl/antivrie Ruitenspr.bijvullen Carrosserie Batterij	Datum	23/02/2022	Km stand	31033
Dealer	PROFILE ZAKELIJK te VEENENDAAL 225/50 R17 94W 225/50 R17 94W 225/50 R17 94W 225/50 R17 94W	Datum	12/05/2022	Km stand	40417
Dealer	PROFILE ZAKELIJK te VEENENDAAL 225/50 R17 98H 225/50 R17 98H 225/50 R17 98H 225/50 R17 98H	Datum	08/11/2022	Km stand	58181
Dealer	AUTOMOBIELBEDRIJF BERT STORY B te WAARDENBURG BMW Serv.STD BMW Inspecties BMW Olie serv Interieur Int luchtfilter Brst. algemeen Luchtfilter Ontsteking Bougie BMW Voert.Check Carrosserie Batterij Paravan Koel-/verw systKoelvl/antivrie AfvoerSchuifdak	Datum	02/02/2023	Km stand	66317
Dealer	PROFILE ZAKELIJK te VEENENDAAL 225/50 R17 98Y 225/50 R17 98Y 225/50 R17 98Y 225/50 R17 98Y	Datum	05/06/2023	Km stand	81014
Dealer	BCS/ AUTO RIVANO te HOOFFDORP Onh 90.000 Km Ruitenspr.bijvullen Interieur Int luchtfilter Brst. algemeen Luchtfilter Remmen Remvloeistof Ruitenwiss.blad V Ruitenwiss.blad A	Datum	01/09/2023	Km stand	90949
Dealer	NOBRACARS HELMOND BV te HELMOND	Datum	22/01/2025	Km stand	108199

K-830-PB BMW 3-Serie Touring 330e

APK Zonder beurt
BMW Serv.STD
Ruitenspr.bijvullen

K-830-PB BMW 3-Serie Touring 330e

Schadedatum	Oorzaak	Schade aan derden	Verhaalbaar	Aard schade
09/01/2023	Overname	Nee	Nee	Voorbumper
09/01/2023	Overname	Nee	Nee	Linkerachterzijde
09/01/2023	Overname	Nee	Nee	Interieur reinigen