

Kenteken	2BSY188
Merk Model	BMW 320e Touring (G21) 2.0i 204pk/cv 4p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	11/03/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
26/08/25	80.343	pechverhelping	Uitvoeren
22/08/25	80.343	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
17/12/24	68.630	batterij	Vervangen
17/12/24	68.630	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
17/12/24	68.630	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
17/12/24	68.630	bougie	Vervangen
17/12/24	68.630	klein materiaal	
17/12/24	68.630	remvloeistof	Vervangen
17/12/24	68.630	service luchtfilter	Uitvoeren
17/12/24	68.630	service microfilter	Uitvoeren
17/12/24	68.630	service motorolie	Uitvoeren
3/07/24	55.718	bandherstelling	Uitvoeren
3/07/24	55.718	controle niveaus	Uitvoeren
21/08/23	31.031	batterij	Vervangen
21/08/23	31.031	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
21/08/23	31.031	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
21/08/23	31.031	klein materiaal	
21/08/23	31.031	service microfilter	Uitvoeren
21/08/23	31.031	service motorolie	Uitvoeren
3/10/22	12.583	banden	Uitvoeren
3/10/22	12.583	wiel balanceren	N.v.t.
14/04/22	10	banden	Uitvoeren
14/04/22	10	wiel balanceren	N.v.t.