

Kenteken	P927XS
Merk Model	BMW 216i 80kW gran tourer 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	08-07-22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
28-07-25	110.696	Onderhoudsbeurt
28-07-25	110.696	Remschijf + blokken voor
07-07-25	0	Remschijf + blokken voor
07-07-25	0	Remschijf exclusief blokken voor
20-06-25	105.984	Voertuig diagnose
24-03-25	95.918	Olie service
24-03-25	95.918	Remblokken achterzijde
24-03-25	95.918	Remvloeistof
15-05-24	60.252	Bougie
15-05-24	60.252	Luchtfilter
15-05-24	60.252	Olie service
15-05-24	60.252	Onderhoudsbeurt
15-05-24	60.252	Sleutelbatterij
12-12-23	46.384	Vervanging band
10-11-23	44.091	Remblokken achterzijde
10-11-23	44.091	Remblokken voorzijde
12-06-23	33.608	Reparatie band(en)
30-05-23	31.963	Vervanging band
10-05-23	31.698	Olie service
10-05-23	31.698	Sleutelbatterij
13-12-22	18.469	Reparatie band(en)