

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/24

Plate Number **K9-01-TS**
 Make **BMW**
 Model **2 Serie Gran Tourer**
 Vehicle Description **218iA Corporate High Executive 7p 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/02/20	0 KM	damage	Rechts achter Achterbumper gepark. auto tgp aan	Keuze MLA niet repareren, ,
2024/08/23	0 KM	damage	Interieur Diversen tegen obstakel ger.	Vakgarage CCS, ,
2023/10/07	0 KM	damage	Linkerzijde Deur LV stormschade	ABS H.Hoogvliet Oud-Beijerland, ,
2023/07/19	0 KM	damage	Bovenzijde Voorzijde Achterzijde hagel,vallend gestee	ABS H.Hoogvliet Oud-Beijerland, ,
2023/05/01	0 KM	damage	Rechterzijde Linkerzijde Deur LA tegen obstakel ger. Linkerzijde Diversen tegen obstakel ger.	- ABS H.Hoogvliet Oud-Beijerland, , - ABS H.Hoogvliet Oud-Beijerland, ,
2022/04/13	0 KM	damage	Voorzijde Diversen Voorbumper achterop voorligger	ABS H.Hoogvliet Oud-Beijerland, ,
2021/11/13	0 KM	damage	Linkerzijde Bodem / onderzijde Deur LV tegen obstakel ger.	ABS H.Hoogvliet

				Oud-Beijerland, ,
2025/05/09	140196 KM	repair	• BMW Olie verv. - NVT - Uitvoeren BMW Vrtg Check - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen Remblok. Achter - versleten - Vervangen	• Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, ,
2025/04/15	137874 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/02/21	131187 KM	repair	• APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Achterlichtunit - Werkt niet - Lamp vervangen	• BMW/MINI Hedin Autom. Numansdorp, , • BMW/MINI Hedin Autom. Numansdorp, ,
2024/10/14	116978 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/08/23	109898 KM	repair	• BMW Olie verv. - NVT - Uitvoeren BMW Vrtg Check - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Luchtfiler - versleten - Vervangen Oliefilerhuis - gescheurd - Vervangen Remblokken Voor - versleten - Vervangen V bak olie - NVT - Vervangen	• Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, ,

2024/07/19	104704 KM	repair	- Remblok. Achter - versleten - Vervangen - Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden - Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	- James Auto Service Weijers, , - James Auto Service Weijers, , - James Auto Service Weijers, ,
2024/05/14	97796 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/03/22	92601 KM	repair	- Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden - Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Vakgarage Vermeulen, , - Vakgarage Vermeulen, ,
2023/11/03	79928 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/11/02	79893 KM	repair	- BMW Olie verv. - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen	- Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, ,
2023/06/01	62482 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/01/10	49406 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/12/23	47728 KM	repair	- BMW Olie verv. - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Portierrubber - lek	- Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, ,

			- Vervangen Remblok. Achter - versleten - Vervangen Remblokken Voor - versleten - Vervangen Remslijtage-ind - Werkt niet - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, ,
2022/07/08	30611 KM	repair	• BMW Olie verv. - NVT - Uitvoeren	• Vakgarage CCS, ,
2022/05/10	25331 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/12/20	17093 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,